



1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

AGRAFE DE MOULURE EXTÉRIEURE DE PAVILLON



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
10390	1	10	SACHET

Matières
POLYACETAL

Correspondances constructeurs*	
VOLKSWAGEN	1H0853733B

* Informations non contractuelles données à titre indicatif