



1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

ÉCROU CHAPE VITRE COULISSANTE DE PORTE



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
10789	1	6	SACHET

Matières
POLYAMIDE 66

Correspondances constructeurs*	
PEUGEOT / CITROËN	922747

* Informations non contractuelles données à titre indicatif