



1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

PATIN DE GUIDAGE VITRE COULISSANTE DE PORTE



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
1368	1	8	SACHET

Matières
POLYACETAL COPOLYMERE

Correspondances constructeurs*	
ALTERNATIVE À RENAULT	7700838242

* Informations non contractuelles données à titre indicatif