




1 Allée des Bouleaux -F-95110 SANNOIS
+33 (0)1 39 98 55 00
info@restagraf.com

VALVE M6-0.75 CIRCUIT DE CLIMATISATION R134A



Code article	Nb de références	Nb de pièces	Conditionnement
2193	1	15	SACHET



Informations techniques	
L	19.8 mm
d	M6 x 0.75

Matières
INOX